


瑞塘飲水機衛生檢測照片




飲水機水質抽樣




飲水機水質抽樣




張貼使用飲水機的使用方式



飲水機定期檢驗並做紀錄



每學期水質檢驗報告



每學期水質檢驗報告

瑞塘國小教室採光檢測照片



採光照片



採光照片



採光照片



採光照片

桃園市瑞塘國小教室桌面黑板採光及人工照明設備情形調查表

111學年度 檢查日期: 111年8月9日、8月16日 時間: 10:30AM-13:00PM 天氣: 晴

項目	教室課桌面採光測量位置										黑板採光測量位置				教室內人工照明設備			備註				
	右前(1)	右中(2)	右後(3)	中前(4)	中中(5)	中後(6)	左前(7)	左中(8)	左後(9)	平均(10)	右中上(11)	右中下(12)	左中上(13)	左中下(14)	平均(15)	型式與資料	何種光源		桌面評估	黑板評估		
4-1	280	817	724	764	870	839	988	785	808	831.67	517	758	785	788	807	780	885.53	FLA0D08	日光燈	合格	合格	
4-2	718	844	611	771	676	547	603	606	666.22	1051	776	834	830	834	738	845.17	FLA0D08	日光燈	合格	合格		
4-3	660	590	558	570	453	513	434	920	400	803.33	1152	686	615	798	565	750.67	FLA0D08	日光燈	合格	合格		
4-4	479	392	607	548	579	490	890	899	830	630.44	816	600	527	536	762	600	600	FLA0D08	日光燈	合格	不合格	(註)
4-5	1270	764	896	653	758	800	550	649	749	786.65	1110	780	750	803	752	824	FLA0D08	日光燈	合格	合格		
4-6	517	389	580	624	700	428	414	887	398	606.33	770	638	688	700	985	741	750	FLA0D08	日光燈	合格	合格	
4-7	915	826	809	707	650	640	680	755	639	734.56	1085	832	658	634	1394	832	899	FLA0D08	日光燈	合格	合格	
4-8	830	970	1250	860	855	760	1024	1255	925	969.89	753	630	630	691	985	800	752	FLA0D08	日光燈	合格	合格	

備註: 1.測量時間以上午為準。
2.教室課桌面之平均照度以不低於500LUX且燈光不閃爍,黑板面之平均照度以不低於750LUX且不反光
3.若低於此數字部份,以粗線斜體字填記,不合格之區域請總務處進行改善後再重測

檢查者: 衛生組長: 陳明泰千碩 事務組長: 曾美玲竺華 學務主任: 廖碧英王志 總務主任: 陳雅顏淑瀾 校長: 陳明泰千碩 吳美玲 廖碧英 王志 陳雅顏 廖淑瀾 吳美玲 曾美玲

採光結果

桃園市瑞塘國小教室桌面黑板採光及人工照明設備情形調查表

111學年度 檢查日期: 111年8月9日 時間: 10:30AM-13:00PM 天氣: 晴

項目	教室課桌面採光測量位置										黑板採光測量位置				教室內人工照明設備			備註			
	右前(1)	右中(2)	右後(3)	中前(4)	中中(5)	中後(6)	左前(7)	左中(8)	左後(9)	平均(10)	右中上(11)	右中下(12)	左中上(13)	左中下(14)	平均(15)	型式與資料	何種光源		桌面評估	黑板評估	
5-1	880	815	983	826	630	519	648	638	348	697.44	801	760	607	725	1009	866	798	FLA0D08	日光燈	合格	合格
5-2	1042	1119	1064	770	827	703	747	693	909	893.33	814	816	816	698	978	738	763.67	FLA0D08	日光燈	合格	合格
5-3	857	900	920	857	824	778	1000	1043	1024	922.56	1185	820	763	790	860	847	894.17	FLA0D08	日光燈	合格	合格
5-4	719	1008	1260	818	940	742	1100	1064	986	971.84	894	758	720	752	1130	721	834.17	FLA0D08	日光燈	合格	合格
5-5	1120	860	1015	885	930	870	877	900	1044	942.33	919	752	750	739	933	754	808	FLA0D08	日光燈	合格	合格
5-6	890	910	879	830	980	677	786	900	890	855.78	834	750	650	678	1135	655	784	FLA0D08	日光燈	合格	合格
5-7	670	570	513	594	627	710	518	610	566	592.56	788	638	785	838	1100	685	751	FLA0D08	日光燈	合格	合格
5-8	790	717	556	690	700	545	730	760	719	693	765	698	650	690	1098	600	750	FLA0D08	日光燈	合格	合格

備註: 1.測量時間以上午為準。
2.教室課桌面之平均照度以不低於500LUX且燈光不閃爍,黑板面之平均照度以不低於750LUX且不反光
3.若低於此數字部份,以粗線斜體字填記,不合格之區域請總務處進行改善後再重測

檢查者: 衛生組長: 陳明泰千碩 事務組長: 曾美玲竺華 學務主任: 廖碧英王志 總務主任: 陳雅顏淑瀾 校長: 陳明泰千碩 吳美玲 廖碧英 王志 陳雅顏 廖淑瀾 吳美玲 曾美玲

採光結果

瑞塘國小清洗水塔照片

瑞塘國小
三期屋頂回收水水塔

清洗前



清洗中



清洗後



定期清洗水塔

瑞塘國小
三期屋頂自來水水塔

清洗前



清洗中



清洗後



定期清洗水塔